



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Псковской области**

г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел 8(8112)79-44-14

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел 8(8112)79-44-14

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову**

г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. 8(8112)79-49-61

**Предписание № 588/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя  
общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.  
Маргелова», юридический адрес: г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9, ИНН 6027019955 ОГРН  
1026000977364

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнения начальника распоряжения ОНД и ПР по г. Пскову УНД и ПР Главного управления МЧС  
России по Псковской области от 29 ноября 2018 года № 588

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя  
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 07 декабря по 13 декабря 2018 года Царёвым Алексеем Викторовичем, старшим  
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Псковской области, проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания и  
территории школы по адресу: г. Псков, ул. 23 Июля, д. 9.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором Ильиной Маргаритой Борисовной.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>п/п | Вид нарушения требований<br>пожарной безопасности, с<br>указанием конкретного места<br>выявленного нарушения                                                                                                                      | Пункт (абзац пункта) и наименование<br>нормативного правового акта Российской<br>Федерации и (или) нормативного<br>документа по пожарной безопасности,<br>требования которого (ых) нарушены | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>требования<br>пожарной<br>безопаснос<br>ти | Отметка<br>(подпись)<br>о<br>выполнен<br>ии<br>(указывае<br>тся<br>только<br>выполнен<br>ие) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4                                                                             | 5                                                                                            |
| 1.       | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании школы выполнены не сохраняющими | ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 82 ч. 2, ст. 103 ч. 2; СП 6.13130.2009 п. 4.8; ГОСТ 31565-2012 табл. 2.          | 30.09.2019                                                                    |                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
|    | работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |  |
| 2. | Двери, отделяющие коридоры этажей от лестничных клеток, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.                                                                                                                                                                      | ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 88 ч. 19; СНиП 21-01-97* п. 6.18*; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; ППР в РФ п. 36 г).                                      | 30.09.2019 |  |  |
| 3. | Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения на третьем этаже (склад техники напротив 39 кабинета), на двери указанного помещения отсутствует обозначение категории.<br><br>Если категория помещения выше чем В4, то необходима установка противопожарной двери. | ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24; СНиП 21-01-97* п. 7.4, табл. 1, табл. 2; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, п. 5.6.4; ППР в РФ п. 20. | 30.09.2019 |  |  |
| 4. | Облицовка стен и потолков в зале-столовой на третьем этаже выполнена из материалов с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (масляная краска, ДВП плиты).                                                                                                                                    | ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 53, табл. 29; СНиП 21-01-97* п. 6.25*; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2.                                                      | 30.09.2019 |  |  |
| 5. | Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения на третьем этаже (продуктовый склад в столовой), на двери указанного помещения отсутствует обозначение категории.<br><br>Если категория помещения выше чем В4, то необходима установка противопожарной двери.       | ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 88, табл. 23, табл. 24; СНиП 21-01-97* п. 7.4, табл. 1, табл. 2; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, п. 5.6.4; ППР в РФ п. 20. | 30.09.2019 |  |  |
| 6. | Над эвакуационными выходами из столовой отсутствуют световые табло «Выход».                                                                                                                                                                                                                             | ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; НПБ 104-03 п. 3.11; СП 3.13130.2009 п. 5.3; ППР в РФ п. 33.                                                      | 30.09.2019 |  |  |
| 7. | Не все световые табло «Выход» над эвакуационными выходами включаются одновременно с основными осветительными                                                                                                                                                                                            | ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84; НПБ 104-03 п.                                                                                            | 30.09.2019 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |            |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    | приборами рабочего освещения (не горят).                                                                                                                                              | 3.13; СП 3.13130.2009 п. 5.1; ППР в РФ п. 33.                                                                                                                   |            |  |
| 8. | Двери на пути эвакуации (из коридора первого этажа возле кабинета ОБЖ) открываются не по направлению движения (установлены двойные двери, внутренние открываются во внутрь коридора). | ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 53; СНиП 21-01-97 п. 6.17; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6. | 30.09.2019 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности,

путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Царёв Алексей Викторович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку))



«13» декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор Ильина Маргарита Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«13» декабря 2018 г